

Reparação de fuga com equipamentos Hawle Nova Siria

No passado mês de Janeiro, foi efetuada a reparação de uma fuga numa junta flangeada de canalização de aço DN800, na saída do reservatório do Centro de Distribuição de Água Santa Marta do Pinhal, recorrendo a equipamento Hawle Nova Siria.

A obra apresentava como condicionantes a necessidade de efetuar a reparação sem desmontar a junta e sem cortar o abastecimento, além de ter um atravancamento reduzido pela densidade e dimensão dos acessórios implicados no nó.

No entanto, a tarefa foi realizada com sucesso recorrendo a uma junta de reparação DUOFIT HAWLE NOVA SIRIA de fabrico especial, que permitiu uma montagem rápida, segura e de fácil execução.

A gama HAWLE NOVA SIRIA de acessórios multimaterial de larga tolerância/grandes diâmetros compreende juntas e flanges adaptadoras com ou sem anti tração, juntas de reparação rectas e com geometria, desde DN300 a DN2000, permitindo a reparação de fugas em juntas na canalização. A flexibilidade e os mais avançados métodos permitem o fabrico de medidas fora do programa, de juntas com redução entre outras.

Fevereiro 2017